

연구실사고 조사표

기관명(주소)	한국해양대학교(부산광역시 영도구 태종로 727)		
사고일시	2017년 3월 27일 18시	사고장소	해양과학기술대학관 선박운동조종실험실 233호
인적 피해	- 성명 : 김규비, 학부생 - 나이 : 23 - 부상의 종류 및 정도 : 새끼손가락 2도 화상 - 치료 예상기간 : 2개월 - 완치여부 : 화상으로 인해 완치 불투명		
물적 피해	○ 해당사항 없음		
사고원인 및 발생경위	2017.3.37.(월) 18:00분경 선박운동조종실험실 233호에서 조선해양시스템공학부 김규비 학부생이 회류수조에 모형선을 이용한 저항측정 실험을 위해 정전압 발생기를 정리하던 중 전기 합선에 의한 콘센트의 스파크와 불로 인해 왼쪽 새끼손가락에 2도 화상을 입음		
조치현황 및 향후계획	- 해당 대학으로부터 사고내용 및 조치계획에 대한 문서 접수 - 김규비 학생 치료 진행중이며, 교육시설재난공제회에 실손보험 처리		
연구실 안전관리 현황	구분	연구실 안전관리 현황 기록	
	안전관리규정 작성	2015.09.16.	
	정기점검 실시	2016.09.19.~10.28.	
	정밀안전진단 실시	2016.09.19.~10.28.	
	연구활동종사자 보험가입	연구실안전공제가입(2017.3.31.~2018.3.31.)	
	연구실안전교육 실시	자체 교육실시	
	연구실의 안전 및 유지관리비 현황	기관예산에 편성 : 42,750 천원 연구비에 계상 : 70,000 천원 계 : 112,750 천원	
향후 재발방지 조치계획	상세계획은 별첨		
관계자확인 (2017 년 4 월 12 일)	연구주체의 장	한국해양대학교 총장	(서명 또는 인)
	연구실 안전관리 부서의 장	이동한	(서명 또는 인)
	연구실안전환경관리자	이재규	(서명 또는 인)
	연구실책임자	박석주	(서명 또는 인)